

S
D
Клей-расплав
После усадки
До усадки
d